

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
26/11/2014 Réf_11813 0261148G UT03 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	11	dans le couloir du gymnase en temps de pluie	tapis présent à l'entrée	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11814 0261148G UT03 01	Risque de chute de plain-pied	Sol inégal (marche...)	15	marche à l'entrée du couloir vestiaire		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11816 0261148G UT03 01	Risque de chute de plain-pied	Sol inégal (marche...)	25	un tapis empiete sur le terrain de hand		_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11817 0261148G UT03 01	Risque de chute de plain-pied	Sol inégal (marche...)	15	terrain de basket extérieur goudron en mauvais état		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
26/11/2014 Réf_11818 0261148G UT03 01	Risque de chute de plain-pied	Passage étroit, encombré	35	barrières métalliques non démontables en bordure du terrain de hand dans le gymnase	supprimer les barrières	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11819 0261148G UT03 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	25	table de marquage dans la salle du gymnase en bordure du terrain et présentant des angles aigus		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11820 0261148G UT03 01	Risque de chute de plain-pied	Passage étroit, encombré	25	présence de plots en béton de 10cm de hauteur dans le passage piéton	supprimer les plots et sécuriser la plaque métallique au sol	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11823 0261148G UT03 01	Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges	Port de charge (ou enfants)	25	port de charges lourdes (poids et barres de musculation, matériel d'EPS)	utilisation d'un véhicule occasionnellement	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
26/11/2014 Réf_11825 0261148G UT03 01	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	4	ouverture des portillons entre le terrain et les portes de secours dans le mauvais sens	changer le sens d'ouverture	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11826 0261148G UT03 01	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	44	porte de secours du local matériel du gymnase inaccessible car encombrée par du matériel lourd		_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11827 0261148G UT03 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	16	boitiers saillants à hauteur de tete sur le mur du gymnase municipal		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11828 0261148G UT03 01	Autres risques	Autres danger	14	local de stockage EPS poussiéreux		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
26/11/2014 Réf_11846 0261148G UT01 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	35	Sol glissant,dans le hall d'accueil, dès qu'il pleut.	Réparer la fuite, car il y a une malfaçon!!! Détourner le passage ... Signalétique:consignes. Engager une étude	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement  X - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11847 0261148G UT01 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	35	Sol glissant,dans le hall d'accueil, dès qu'il pleut.	Réparer la fuite, car il y a une malfaçon!!! Détourner le passage ... Signalétique:consignes. Engager une étude pour enrayer ce problème,en remplaçant le revêtement	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement  X - Éducation Nationale
26/11/2014 Réf_11853 0261148G UT10 01	Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges	Manutentions ou gestes répétitifs	32	poid du linge	materiel adapte	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement  X - Éducation Nationale
16/02/2015 Réf_18712 0261148G UT01 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	24	HALL: sol glissant dès qu'il pleut !	Faire intervenir la région !!!	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement  _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
16/02/2015 Réf_18713 0261148G UT01 01	Risque de chute de hauteur	Accès à des parties hautes (armoie...)	24	Machine à affranchir le courrier, située à l'accueil, trop grande pour le meuble !	Faire agrandir le plan sur lequel cette dernière repose.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 Réf_18714 0261148G UT01 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	24	Bureau de l'accueil: il faut se mettre dessous pour ... couper le standard.	Installer un bouton déporté.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 Réf_18715 0261148G UT01 01	Risque de chute de hauteur	Parties en contrebas (escalier, quai...)	34	mezzanine à 4m. de hauteur, située dans le hall d'entrée ! Bâtiment I.	DANGER signalé par la direction de l'établissement aux 2 architectes dès l'origine. Installer une protection réelle et durable.	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
16/02/2015 Réf_18716 0261148G UT01 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	14	Bureau d'accueil, porte située derrière l'entrée.	Remettre ET fixer celle-ci !	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
16/02/2015 Réf_18717 0261148G UT01 01	Risque lié aux circulations internes	Voie dangereuse (pente, mauvais état, fosse, tranchée, puits)	24	Hall d'accueil: il y a 1 tablette du banc, cassée.	A remplacer OU mettre un autre fauteuil.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 Réf_18718 0261148G UT07 01	Risque de chute de plain-pied	Passage étroit, encombré	14	Local des archives de l'administration.	Définir la zone de rangement.	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
16/02/2015 Réf_18719 0261148G UT07 01	Risque lié aux ambiances thermiques	Ambiance chaude	25	Bureau de l'adjointe-gestionnaire: puits de lumière sans protection.	Faire installer un store efficace. Région saisie pour cette demande.	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
16/02/2015 Réf_18720 0261148G UT07 01	Risque lié à l'utilisation d'écran	Autre risque lié aux écrans	24	Bureaux de la secrétaire de direction, ceux de l'intendance et assistants d'éducation FACE SALLE 01.	Faire disposer, dans ces 3 bureaux, des guide-fils pour assurer la sécurité des personnels ET utilisateurs.	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
16/02/2015 Réf_18721 0261148G UT07 01	Risque lié au manque d'hygiène	Autre risque lié à l'hygiène/contaminat	14	Fontaine à eau située dans le couloir intendance / direction.	Demander au personnel effectuant le ménage dans ces bureaux, de nettoyer quotidiennement cette fontaine très souvent utilisée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ - Risque acceptable</li> <li>_ - Collectivité de rattachement</li> <li>X - Éducation Nationale</li> </ul>
04/05/2015 Réf_21684 0261148G UT08 01	Risque lié à l'électricité	Autre risque lié à l'électricité	31	transfo haute et basse tension	Mr Bande Habilité risque électrique B2 et Mr Robert est B0V	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ - Risque acceptable</li> <li>_ - Collectivité de rattachement</li> <li>_ - Éducation Nationale</li> </ul>
04/05/2015 Réf_21690 0261148G UT10 01	Risque lié aux produits et émissions de déchets	Autre risque lié aux produits et déchets	24	stockage anarchique de bidons vides de produit corrosif	creation d'une zone spécifique et évacuation a minima une fois par mois	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ - Risque acceptable</li> <li>_ - Collectivité de rattachement</li> <li>_ - Éducation Nationale</li> </ul>
05/05/2015 Réf_21757 0261148G UT10 01	Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges	Manutentions ou gestes répétitifs	24	local archive etageres tres encombre,capacite dépasser, stockage en hauteur, sol encombre, etageres non fixees	affichage des delais et evacuation des encombrants:affichage de délais impératif et évacuation	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ - Risque acceptable</li> <li>_ - Collectivité de rattachement</li> <li>_ - Éducation Nationale</li> </ul>

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
05/05/2015 Réf_21758 0261148G UT10 01	Risque lié et nuisances liées au bruit	Autre risque lié au bruit	22	fenetre bureau magasinier reste fermer cause du bruit des compresseurs		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
05/05/2015 Réf_21759 0261148G UT10 01	Risque de chute de hauteur	Accès à des parties hautes (armoie...)	25	stockage en hauteur,bureau ufa magasin, atelier, lingerie, reserve	débarrassage annuel	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
07/07/2015 Réf_23750 0261148G UT04 01	Risque de chute de hauteur	Autre risque de chute de hauteur	6	Défaut de fixation de la rampes des escaliers de la cuisine Hermitage	Revoir le système de fixation de la rampes	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24242 0261148G UT13 01	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	25	SALLE D'ART APPLIQUE en cas de pluie :fuite au plafond.	résolu	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale



## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
28/09/2015 Réf_24244 0261148G UT13 01	Risque de chute de plain-pied	Sol inégal (marche...)	16	tapis à l'entrée de l'internat qui rebique.		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24245 0261148G UT13 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	16	bureau des aed : angle de l'étagère saillant	résolu	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24247 0261148G UT13 01	Risque lié aux équipements de travail	Locaux mal adaptés...	26	salle de physique montée à l'envers.		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24249 0261148G UT13 01	Risque lié aux produits et émissions de déchets	Émission de gaz	26	salle de physique : pas d'armoire de stockage efficace pour les produits chimiques.		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
28/09/2015 Réf_24251 0261148G UT13 01	Risque lié à l'éclairage	Éblouissement, réflexion	16	salle de physique, salle informatique, salle polyvalente dépourvue de stores.	devis en cours	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24252 0261148G UT13 01	Risque lié à l'électricité	Autre risque lié à l'électricité	2	annexe bureau des aed : armoire électrique : poignées défectueuses.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24253 0261148G UT13 01	Autres risques (charge nerveuse, risques psychosociaux, agressions)	Agression physique	25	bureau des CPE : cloison occultant la porte d'entrée empêchant de voir les personnes qui entrent.	cloison supprimée	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24254 0261148G UT08 03	Risque lié aux ambiances thermiques	Ambiance froide	25	bouche d'aération internat garçons, rez de chaussée, froid intense.	signalé à la région, déclaré au normes	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
28/09/2015 Réf_24255 0261148G UT08 03	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	16	signalétique absente : 1, 2 et 4 ème étages internat garçons.	réparé	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24256 0261148G UT08 03	Risque d'incendie, d'explosion	Aération, assainissement (fumées, ventilation)	25	5ème étage garçons : trappe défectueuse (boitier)+ RDC garçons.	réparé	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24257 0261148G UT08 03	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	45	de nombreux extincteurs sans plomb et percutés. Absence de signalétique.	visite annuelle de controle et vissage des plaques	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24258 0261148G UT08 03	Risque lié à l'électricité	Matériel défectueux (pas de terre...)	26	foyer des élèves : prise défectueuse. Internat garçons rez de chaussée : absence de cache sur un détecteur.	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
28/09/2015 Réf_24259 0261148G UT08 03	Risque lié au manque d'hygiène	Aucun moyen d'hygiène (savon...)	25	toutes les toilettes communes aux étages des internats filles et garçons n'ont ni savon, ni essuie mains, ni papiers toilette.	consigne donnée aux agents pour remplir les consommables	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/09/2015 Réf_24260 0261148G UT08 03	Risque de chute de plain-pied	Sol inégal (marche...)	26	Toutes les salles de bain des chambres des élèves ont une petite marche à l'entrée	aucune intervention possible actuellement, en attente	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/10/2015 Réf_24635 0261148G UT04 01	Risque de chute de hauteur	Parties en contrebas (escalier, quai...)	25	rampe escalier Hermitage: défaut de fixation		_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/10/2015 Réf_24636 0261148G UT04 01	Risque de chute de hauteur	Parties en contrebas (escalier, quai...)	24	Passerelle dans le hall d'accueil grilles non sécurisées :entretien impossible		_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
28/10/2015 Réf_24637 0261148G UT04 01	Risque de chute de hauteur	Accès à des parties hautes (armoire...)	24	Hauteur des étagères du bar d'application et du bar pédagogique	Ne pas utiliser ces étagères	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ - Risque acceptable</li> <li>_ - Collectivité de rattachement</li> <li>_ - Éducation Nationale</li> </ul>
28/10/2015 Réf_24638 0261148G UT04 01	Risque de chute de plain-pied	Sol inégal (marche...)	14	Estrade de 10 cm au bar pédagogique et bar d'application	signaler la marche par un adhésif de couleur	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ - Risque acceptable</li> <li>_ - Collectivité de rattachement</li> <li>_ - Éducation Nationale</li> </ul>
28/10/2015 Réf_24639 0261148G UT04 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	24	Absence de hublots dans les sas d'accès aux restaurants	Mise en place de hublots	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ - Risque acceptable</li> <li>_ - Collectivité de rattachement</li> <li>_ - Éducation Nationale</li> </ul>
28/10/2015 Réf_24640 0261148G UT04 01	Risque lié aux équipements de travail	Autre risque lié aux équipements	14	Plaques de fermetures des portes de placards en salle des profs restaurant: saillantes et coupantes	adoucir les parties saillantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>_ - Risque acceptable</li> <li>_ - Collectivité de rattachement</li> <li>X - Éducation Nationale</li> </ul>

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
28/10/2015 Réf_24641 0261148G UT04 01	Risque de chute de hauteur	Autre risque de chute de hauteur	24	Restaurant pédagogique local électrique : petit dénivelés sur passage	supprimer le dénivelé	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
28/10/2015 Réf_24642 0261148G UT04 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	24	risque de collision avec les portes : absence de hublot	mise en place de hublot	_ - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32747 0261148G UT04 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	14	tableau stocké dans la zone de passage local pâtisserie		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32748 0261148G UT04 01	Risque de chute de plain-pied	Passage étroit, encombré	14	tuyau de la centrale de lavage dans le passage (plonge service hermitage)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
13/06/2017 Réf_32749 0261148G UT04 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	1	timbres avec des angles saillants qui dépassent dans la zone de travail (péda Nord)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32750 0261148G UT04 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	1	stok derrière une prote (péda Nord plonge service)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32751 0261148G UT04 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	1	lave main derrière une porte (péda N et S plonge service)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32752 0261148G UT04 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	0	tablette repose feutre abimée et dans le passage (cuis Hermitage)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
13/06/2017 Réf_32753 0261148G UT04 01	Risque lié aux équipements de travail	Autre risque lié aux équipements	1	fixation des planchettes abimées et saillantes, salle oenologie		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32754 0261148G UT04 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	1	grilles d'aérations incendie abimées avec des parties coupantes (toutes zones de circulation)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32755 0261148G UT04 01	Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges	Port de charge (ou enfants)	2	porte rallonge de table (réserve salle restaurant bessard) maison : difficulté à sortir les rallonges, poids)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32756 0261148G UT04 01	Risque lié à l'activité physique, aux postures et au port de charges	Port de charge (ou enfants)	2	fauteuils lourds (hall des restaurants)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale



## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
13/06/2017 Réf_32757 0261148G UT04 01	Autres risques	Autres danger	2	stockage des cartons réserve Méal bancal (carton abimé)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32758 0261148G UT04 01	Risque lié aux équipements de travail	Utilisation d'outils tranchants (ciseaux, cutteurs...)	3	utilisation de machines coupantes (trancheuse à jambon...)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32759 0261148G UT04 01	Risque lié aux équipements de travail	Autre risque lié aux équipements	3	cote de maille inaccessible (cuis Hermitage)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32760 0261148G UT04 01	Risque lié aux équipements de travail	Autre risque lié aux équipements	1	armoire cassée (péda nord plonge)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
13/06/2017 Réf_32761 0261148G UT04 01	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	4	porte évacuation incendie dans le mauvais sens (salle couteaux)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32762 0261148G UT04 01	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	2	extincteur inaccessible (derrière vestiaire Méal)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32763 0261148G UT04 01	Risque lié à l'électricité	Conducteur nu accessible	3	prises sans cache (péda nord, sud, pâtisserie, hermitage)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32764 0261148G UT04 01	Risque lié à l'électricité	Autre risque lié à l'électricité	4	cables électriques 380v qui traînent (plonge cuisine hermitage)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
13/06/2017 Réf_32765 0261148G UT04 01	Risque lié à l'électricité	Autre risque lié à l'électricité	1	cable friteuse dépasse dans la passage (péda sud)		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32766 0261148G UT04 01	Risque lié à l'éclairage	Zone de passage peu (pas) éclairé	2	détecteur d'éclairage salle des couteaux inopérant car présence d'armoires		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32767 0261148G UT04 01	Risque lié au manque d'hygiène	Autre risque lié à l'hygiène/contaminat	2	protocoles d'hygiène non accessibles et incomplet		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
13/06/2017 Réf_32768 0261148G UT04 01	Risque lié au manque d'hygiène	Pas de trousse de premiers soins	1	cuisines		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
13/06/2017 Réf_32769 0261148G UT04 01	Risque lié aux produits et émissions de déchets	Autre risque lié aux produits et déchets	0	odeurs dans le local poubelle		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32778 0261148G UT04 01	Risque lié au manque d'hygiène	Autre risque lié à l'hygiène/contaminé	1	toiles d'araignées dans la puit de lumière plonge pâtisserie		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32779 0261148G UT04 01	Risque lié au manque d'hygiène	Non-respects des règles d'hygiène	1	poignées de plusieurs centrales de nettoyage cassées.		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32780 0261148G UT04 01	Risque lié au manque d'hygiène	Non-respects des règles d'hygiène	0	protocoles d'hygiènes non accessibles et non à jour dans les cuisines		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
14/06/2017 Réf_32781 0261148G UT04 01	Risque lié au manque d'hygiène	Aucun moyen d'hygiène (savon...)	2	lave main office hermitage inaccessible		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32782 0261148G UT06 01	Risque lié aux circulations internes	Autre risque lié aux circulations internes	2	ouverture des portes des toilettes obstruant toute la voie de circulation		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32783 0261148G UT06 01	Risque lié aux circulations internes	Voie dangereuse (pente, mauvais état, fosse, tranchée, puits)	1	grilles d'aération incendie en mauvais état		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32784 0261148G UT08 02	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	25	sol bois du patio glissant en cas de pluie		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
14/06/2017 Réf_32785 0261148G UT08 02	Risque de chute de plain-pied	Sol glissant (eau, huile...)	21	pas de porte en aluminium glissant en cas de pluie		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32786 0261148G UT08 02	Risque de chute de hauteur	Parties en contrebas (escalier, quai...)	2	peinture signalant les escaliers très usée	refaire la peinture	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32787 0261148G UT08 02	Risque de chute de plain-pied	Sol inégal (marche...)	2	grille au sol coté sortie de secours internat garçon déformée		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32788 0261148G UT08 02	Risque routier et piéton	Autre risque routier et piéton	2	voie derrière les internats ne présentant aucune signalisation et étroite.	panneau interdiction de passer sauf véhicules de secours	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale

## Action de Prévention

Création2	Risques	Dangers	Eval	Précision du risque	Mesures de prévention	Traitements
14/06/2017 Réf_32789 0261148G UT08 02	Risque routier et piéton	Autre risque routier et piéton	2	sortie "poubelles" des ateliers obstruée par un véhicule	délimiter les zones de stationnement	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32790 0261148G UT08 02	Risque lié aux produits et émissions de déchets	Autre risque lié aux produits et déchets	2	piège à rat accessible bagagerie	plan de lutte contre les nuisibles	_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
14/06/2017 Réf_32791 0261148G UT08 02	Risque d'incendie, d'explosion	Autre risque incendie, explosion	2	vanne d'urgence chaufferie inopérante ou boitier inutile ?		_ - Risque acceptable _ - Collectivité de rattachement _ - Éducation Nationale
						X - Risque acceptable X - Collectivité de rattachement X - Éducation Nationale